事故事例ニュース

# 手の動きは二段階あった!

左折進入の後に、右折で路外!波状的に来る危険を回避~



# どのような場所か

片側 1 車線で中央線は黄色の実線 の直線国道。左に会社出入り口、 右に産地直売店の出入り口。

# どのような事故か…

大型トラックと軽自動車の接触事 故。

軽自動車:会社より左折で国道へ

進入後、低速で中央車 線へ寄り、右折で産地 直売店へ進入しようと

した。

大型トラック:軽自動車の左折進入と

同時にブレーキをかけ、 右にハンドルを切った。

#### 原因は

軽自動車:国道進入時における、

大型トラックの速度及 び距離判断の失敗。

大型トラック:軽自動車の道路進入時 の早期発見と動静注視

不足。

### この事故を防ぐためには・・・

道路進入車両の早期発見と店舗出 入り口付近では危険な運転動作を するドライバーが多い事を認識し ながら走行する。

路外から進入する自動車は、進入 のタイミングを見計らっています。

相手車を早期発見し危険予知を 行っていれば回避動作も早くでき たのではないでしょうか。

また、店舗出入り口付近では、店 舗内に入る事への意識が集中し、場 合によっては空いている駐車場を 探しながら運転している事もありま す。

店舗出入り口付近の低速車はさ らに警戒した動静注視をお願いしま す。



#### 《事故防止上の注意点》

住宅街や店舗付近では更なる注意が求められます!

- ○住宅街や店舗付近は人の往来や出入りが頻繁なのでより注意した運転が 求められます。
- ○路外出入り車両の早期発見で、危険へ対応できる行動に幅ができます。
- ○路外出入り車両は加速・減速、ランダム運転が頻繁に起こります。

# YONKOKYO 四国交通共済協同組合 安全対策部 坂出市番の州公園6番6号 (安全対策部直通) 0877-85-7992 電話0877-44-4416代

故 防 理

想論